

Diuen que una imatge val més que mil paraules.....

Enhorabona!

Compareu com ens canvia el jaciment entre fotografies del Gener 2011 i les de final d'Octubre 2011.



Parets de les habitacions de la vil·la de Sentromà abans, i després de la restauració.



Dipòsits decantadors de vi, abans i després de la restauració i protecció



Panells de protecció llum-humitats a les pintures romàniques de la capella



Tubs i rases de protecció del jaciment per desviar les aigües pluvials

